

- f) podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w miejscach widocznych i łatwo dostępnych: na klatkach schodowych, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w pomieszczeniu kotłowni,
- g) w budynku nie ma wewnętrznej sieci hydrantowej – jest w projekcie budynku,
- h) w obiekcie znajduje się klatka schodowa będąca w trakcie modernizacji oraz dostosowywania do wymogów bezpieczeństwa; obecnie klatka zapewnia szybkie opuszczenie budynku, przejście drożne,
- i) oznakowane wyjście ewakuacyjne przy wejściu głównym do budynku; brak oznakowania dwóch pozostałych wyjść ewakuacyjnych w budynku,
- j) drogi ewakuacyjne w budynku oznakowane prawidłowo,
- k) w sytuacji braku dostawy energii elektrycznej budynek zasilany jest przez agregat prądotwórczy,
- l) obiekt posiada sprawny dźwig osobowy.

## 2. Budynek hydroforni.

- a) obiekt o wymiarach 6 x 8 m i wysokości 3 m, znajdujący się w odległości ok. 10 metrów od budynku głównego,
- b) ściany murowane, strop betonowy, kryty papą, jedno wyjście,
- c) wewnątrz znajduje się gaśnica śniegowa 6 kg, badania aktualne, oznakowana.

### Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


Doręczenie niniejszego protokołu stanowi jednocześnie zaświadczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu spowodowania usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych w kontrolowanej jednostce.\*

\* skreśla się w przypadku gdy postępowanie administracyjne nie będzie prowadzone

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Jędrzejcu z Filią w Łązniach

  
mgr Jan Steckiewicz

.....  
podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego

  
mgr Mariusz Paszura, KMPSPB, inżynier  
.....  
podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego